

E3 Azure

HT Technology

Pracovní sekvence

Doporučený
točivý moment

Systém

Číslo kořenového
nástroje


Standardní točivý
moment (Ncm)

Pokročilý točivý
moment (Ncm)


Systém	Číslo kořenového nástroje	Standardní točivý moment (Ncm)	Pokročilý točivý moment (Ncm)
E3 Azure Basic	1 (08/30)	2.4	3.0
	2 (06/25)	2.1	3.0
	3 (04/30)	1.2	2.1
E3 Azure Big	1 (04/35)	2.1	3.0
	2 (04/40)	2.1	3.0
	3 (04/45)	2.1	3.0
E3 Azure Small	1 (06/20)	1.2	2.1
	2 (04/25)	1.2	2.1
	3 (04/20)	1.2	2.1

Kořenové nástroje by se měly používat v mikromotoru za rychlosti 300 otáček za minutu

rovné, lehce nebo mírně zakřivené kanálky



široké kanálky



úzké a zakřivené kanálky

